




**Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"  
за период 21.01.19г. - 27.01.19г.**

№ п/п	Адрес	Выполненные работы	Фотоотчёт
1	СПб, г. Пушкин, Конюшенная ул., д.21, лит.А	Выполнение работ по замене задвижки на водомерном узле	
2	СПб, г. Пушкин, Ленинградская, д.28 лит.А.	Выполнение работ по замене участка трубы ХВС	
3	СПб, г. Пушкин, Магази́нная ул., д.23, лит.А.	Выполнение работ по замене и утеплению трубопровода ЦО	

4	СПб, г. Пушкин, Пушкинская ул., д.4/30, лит.А	Работы по замене участка трубопровода ХВС	 A photograph showing a close-up of a water meter and valve assembly in a utility room. The meter is mounted on a vertical pipe, and a red-handled valve is visible above it. The surrounding area shows some plumbing work and a concrete wall.
---	---	---	--