

Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района" с 26.08 по 06.09.2019 года

№ п/п	Адрес	Выполненные работы	Фотоотчёт
1	СПб, г. Пушкин, ул. Октябрьский б-р, д.19, лит.А	Выполнение работ по замене чердачных дверей на противопожарные	
2	СПб, г. Пушкин, ул. Широкая д.1,лит.А	Выполнение работ по замене чердачных дверей на противопожарные	

3	СПб, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д.32, лит.А пар.2	Выполнение работ по замене доводчика	 A close-up photograph of a door closer mechanism installed on a red door. The device is black and silver, with the brand name 'СЮРЯН' and a star logo visible. A metal rod is attached to the door, and the mechanism is mounted to the door frame.
4	СПб, г. Пушкин, ул. Магази́нная д.52,лит.А	Выполнение работ по устройству опалубки при входе в чердачное помеще́ние	 A photograph showing a wooden formwork structure on a gravel floor. The formwork is made of several wooden planks and is positioned near a doorway. The floor is covered with small, dark gravel. The walls are white and appear to be in the process of being finished.

5	СПб, г. Павловск, Песчаный пер., д.5/13,лит.А	Выполнение работ по замене радиатора и части трубопровода системы ЦО	
6	СПб, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 33,лит.А	Выполнение работ по утеплению верхнего розлива	